

Parque Huelva Empresarial  
Factoría Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA  
Telfs: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 486

-El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001  
-Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006  
-Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. Nº A-116-AU

**INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO****Análisis de Agua Continental**Nº Registro: **21/17771**

Página 1 de 1 Edición 1

Cliente: CDAD. DE REGANTES PALOS DE LA FTRA

Dirección: POLIG. SAN JORGE NAVE 159

Población: PALOS DE LA FTRA- 21810 HUELVA

Id. cliente: Salida Filtros Sector 3 597/10/2021

Punto Muestreo: ---

Fecha Muestreo: 26/10/2021 Hora:

Descrip. muestra: 1 Envase PI Anaclin 1,5 l refrigerado

Naturaleza muestra:

Tipo toma muestra: Puntual

Recepción muestra: 26/10/21

Inicio análisis: 26/10/21

Muestra tomada por: Cliente

Emisión Informe: 29/10/21

Fin análisis: 29/10/21

Parámetro	Resultados	Incertidumbre	Método
RECuento DE COLONIAS A 22°C (ufc/1ml)	190	-	IT-A-026
BACTERIAS COLIFORMES (ufc/100ml)	18	-	IT-A-022
ESCHERICHIA COLI (ufc/100 ml)	0	-	IT-A-022
ENTEROCOCOS (ufc/100 ml)	0	-	IT-A-023

\*

Observaciones:



Fdo. Javier Llamas Galilea  
Director Técnico

(\*) Parámetros analizados en el LQO

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

(-) Las incertidumbres de medida de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente.

Los datos relativos al punto de muestreo, fecha y tipo de muestra han sido facilitados por el cliente.