



## LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Parque Huelva Empresarial  
Factoría Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA  
Telfs: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 486

www.laboratorioquimico.net



Nº 374 / LE637  
Las actividades marcadas con (\*) no están amparadas por la acreditación

- El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001
- Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006
- Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. Nº A-116-AU



### INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO

#### Análisis de Agua Continental

Nº Registro: **16/15187**

Página 1 de 1 Edición 1

Cliente: CDAD. DE REGANTES PALOS DE LA FTRA

Dirección: POLIG. SAN JORGE NAVE 159

Población: PALOS DE LA FTRA- 21810 HUELVA

Id. cliente: Salida Filtros. Sector III341/10/2016

Punto Muestreo: -HUELVA--

Fecha Muestreo: 19/10/2016 Hora:

Descrip. muestra: 1 Envase Pl naclín 1,5 l refrigerado

Naturaleza muestra: Agrícola

Tipo toma muestra: Puntual

Recepción muestra: 19/10/16

Inicio análisis: 19/10/16

Muestra tomada por: Cliente

Emisión Informe: 26/10/16

Fin análisis: 26/10/16

Parámetro	Resultados	Incertidumbre	Método
RECuento DE COLONIAS A 22°C (ufc/1ml)	26	-	IT-A-026
BACTERIAS COLIFORMES (ufc/100ml)	0	-	IT-A-022
ESCHERICHIA COLI (ufc/100 ml)	0	-	IT-A-022
ENTEROCOCOS (ufc/100 ml)	0	-	IT-A-023

Observaciones:



Fdo. Javier LLamas Galilea  
Jefe de Laboratorio Microbiología



Fdo. Purificación Galilea Eguizábal  
Jefe de Laboratorio

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

(-) Las incertidumbres de medida de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente.